# Werkzeuginnendruck-Sensor 2000 bar **DPPC DS04.0**

## Merkmale

- Für direkte Messungen
- · Messbereich 0...2000 bar
- Anschlussgewinde M4 x 0,35
- · Sensordurchmesser 4 mm




Technische Daten	
Messprinzip	piezoelektrisch; Quarz
Bereich	02000 bar
Überlast	2500 bar
Nom. Empfindlichkeit DPPC DS04.0-5.0 DPPC DS04.0-9.4 DPPC DS04.0-9.4/CS1	-5,0 pC/bar ± 2% -9,4 pC/bar ± 2% -9,4 pC/bar ± 1%
Linearität	< 1% v. E.
Eigenfrequenz	> 100 kHz
Isolationswiderstand bei 20°C	$> 10^{12} \Omega$
Isolationswiderstand bei 200 °C	> 10 <sup>11</sup> Ω

rechnische Daten	
Messprinzip	piezoelektrisch; Quarz
Bereich	02000 bar
Überlast	2500 bar
Nom. Empfindlichkeit DPPC DS04.0-5.0 DPPC DS04.0-9.4 DPPC DS04.0-9.4/CS1	-5,0 pC/bar ± 2% -9,4 pC/bar ± 2% -9,4 pC/bar ± 1%
Linearität	< 1% v. E.
Eigenfrequenz	> 100 kHz
Isolationswiderstand bei 20°C	$> 10^{12} \Omega$
Isolationswiderstand	> 10 <sup>11</sup> Ω

Mechanische Daten	
Anschlussgewinde	M4 x 0,35
Material Gehäuse	rostfreier Stahl

Umgebungsbedingungen		
Betriebstempbereich	0+200 °C	
Lagertemperaturbereich	-40+200 °C	
Schmelztemperatur (auf Sensorfront)	< +400 °C	
Schutzart mit Stecker	IP 65	


## Abmessungen



# Lieferumfang

- Spezialmutter DZPC MN04
- Kalibrierblatt


## Bestellbezeichnungen



www.baumer.com 8.12



# Einbaumasse



Zubehör		
Sensorkabel	Montagezubehör	Beschreibung
DZCC xxxx-ST-MF DZCC xxxx-HT-MF	DZPC MN04 DZPC MWPT DZPC MT04	Spezialmutter Montageschlüssel Montagerohr

www.baumer.com 8.13