
# **Signal Processing**

Signal Splitter und Digital-Konverter (Opto-Koppler Übertrager) zur Pegelumsetzung, Potentialtrennung und Signalregenerierung von HTL- oder TTL-Signalen

### **HEAG 150**




**HEAG 150** 


#### Merkmale

- Pegelumsetzung von HTL  $\rightarrow$  TTL oder TTL  $\rightarrow$  HTL
- Potentialtrennung bei mehreren Empfängern
- Signal-Regenerierung bei langen Übertragungsstrecken
- 1 Eingangsblock und 3 Ausgangsblöcke

Technische Daten - elektrisch	
Betriebsspannung	Ausgangsblock HTL: 926 VDC Ausgangsblock TTL: 5 VDC ±5 % Ausgangsblock TTL (R): 926 VDC
Eingangsstrom	15 mA
Eingänge	HTL, TTL
Eingangssignale	K1, K2, K0 + invertierte
Eingangsfrequenz	≤120 kHz (≤200 kHz wenn Ausgangsblock 1,2,3 = TTL)
Ausgänge	HTL TTL TTL (R)
Laststrom (Ausgänge)	HTL: 60 mA (Mittelwert), 100 mA (Spitze) TTL: 25 mA (Mittelwert), 75 mA (Spitze) TTL (R): 25 mA (Mittelwert), 75 mA (Spitze)
Ausgangssignale	K1, K2, K0 + invertierte
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Störaussendung	EN 61000-6-3
Zulassung	CE

Technische Daten - mechanisch		
Abmessungen (B x H x T)	150 x 75 x 55 mm	
Schutzart DIN EN 60529	IP 20	
Betriebstemperatur	-20+50 °C	
Montageart	Gehäuse für DIN-Schiene EN 50022	
Anschluss	Schraubklemmenanschluss	







## **Signal Processing**

### Signal Splitter und Digital-Konverter (Opto-Koppler Übertrager) zur Pegelumsetzung, Potentialtrennung und Signalregenerierung von HTL- oder TTL-Signalen

### **HEAG 150**



Alloomaoobon	- 3 3	
Eingangsblock (HTL oder TTL)		
Klemme	Belegung	
1	n.c.	
2	n.c.	
3	K1	
4	K1 * (K1 invertiert)	
5	K2	
6	K2 * (K2 invertiert)	
7	K0 (Nullimpuls)	
8	K0 * (Nullimpuls invertiert)	
9	n.c.	
Ausgangsblock 1, 2, 3 (HTL, TTL oder TTL (R))		
Klemme(n)	Belegung	
11, 21, 31	+UB (Betriebsspannung)	
12, 22, 32	⊥ (Masse)	
13, 23, 33	K1	
14, 24, 34	K1 (K1 invertiert)	
15, 25, 35	K2	
16, 26, 36	K2 (K2 invertiert)	
17, 27, 37	K0 (Nullimpuls)	
18, 28, 38	K0 (Nullimpuls invertiert)	
19, 29, 39	n.c.	



4.3.2019

Anschlussbelegung

<sup>\*</sup> Der Konverter mit HTL-Eingang kann auch ohne invertierte Signale betrieben werden. In diesem Fall ist es erforderlich, die Eingänge K1, K2, K0 an die Masse anzuschließen. Wir empfehlen jedoch, wenn vorhanden, die invertierten Signale zu nutzen. Die Ausgänge K1, K2, K0 dürfen nie mit Masse verbunden werden.