Pressostat pression pour gaz, air, fumées et gaz d'échappement

GW 500 A4/2



5.09



Technique

Le pressostat GW...A4 est un pressostat selon EN 1854 (GW 6000 A4 selon DIN 3398T3) réglable pour installations de chauffage.

Il est conçu pour enclencher, déclencher ou commuter un circuit électrique quand la pression réelle se rapproche de la valeur de consigne prédéfinie. La valeur de consigne (point de coupure) se règle sur une molette graduée.

Application

Surveillance de la pression dans la technique du chauffage.

Convient aux gaz des familles 1, 2, 3 et autres fluides neutres en phase gazeuse, ainsi qu'à l'air et aux fumées et gaz d'échappement.

GW 500 A4: sans métaux lourds nonferreux, adapté aux gaz jusqu'à un maximum de 0,1 vol. % H₂S, sec.

Homologations

Certificat d'examen de type CE selon :

- l'ordonnance de la CE relative aux appareils au gaz
- la directive CE « Équipements sous pression »

Homologations dans d'autres grands pays consommateurs de gaz.

Fonctionnement

Pressostat réagissant à la surpression. **GW 500 A4**

Le manostat agit par le biais d'une membrane en caoutchouc contre la force du ressort de réglage sur le microrupteur.

Le pressostat fonctionne sans énergie auxiliaire.

Pressostat GW...A4

Le mécanisme de coupure réagit à la surpression et enclenche, déclenche ou commute un circuit électrique lorsque la pression réelle est supérieure ou inférieure à la valeur de consigne prédéfinie.


Schéma de fonction

Pression montante:

1 NC s'ouvre, 2 NO se ferme.


Pression descendante :

1 NC se ferme, 2 NO s'ouvre.



Définition de la différence de coupure $\Delta \boldsymbol{p}$

La différence de coupure Δp est la différence de pression entre les pressions supérieure et inférieure de coupure.



GW...A4, version à capot transparent Protection IP 54

| IP 54 | **5** Protection contre la pénétration de corps étrangers solides $\emptyset \ge 1$ mm Protection contre l'accès aux composants dangereux avec un fil, $\emptyset \ge 1$ mm Protection totale contre les contacts accidentels.

4 Protection contre les projections d'eau II ne doit y avoir aucun effet nuisible.

GW...A4/2, version à boîtier métallique Protection IP 65



6 Protection contre l'infiltration de poussières (étanche aux poussières) Protection contre l'accès aux composants dangereux avec un fil, $\emptyset \ge 1$ mm Protection totale contre les contacts accidentels

5 Protection contre le jet d'eau sortant d'une buse dirigée contre le matériel (boîtier) depuis toutes les directions.


Il ne doit y avoir aucun effet nuisible (jets d'eau).

Caractéristiques techniques

Pression de service max.	GW 500 A4	600 mba	r (60 kPa)			
Raccord de pression	•	p+: raccord femelle G 1/4 ISO 228 sous le boîtier au centre: Gaz ou air Version spéciale : en plus G 1/4 – filet femelle latéral				
Plage de température	Température ambiante Température du fluide Température de stockaç	·				
Matériaux	GWA4 Boîtier Groupe interrupteur Contact de coupure Membrane Haube	GWA4 Boîtier aluminium coulé sous pression Groupe interrupteur polycarbonate Contact de coupure Standard: argent (Ag) Option : argent plaqué or (Au), adapté aux applications DDC : DC 24 V; 0,02 A Membrane NBR				
	GWA4 Boîtier Groupe interrupteur Contact de coupure Membrane Haube	aluminium coulé sous pression polycarbonate Standard: argent (Ag) Option: argent plaqué or (Au), adapté aux applications DDC: DC 24 V; 0,02 A NBR Zinc moulé sous pression, revêtement plastique par poudre				
Tension de coupure	Contact Ag Contact Au	AC eff. DC DC	min. 24 V min. 24 V min. 5 V	max. 250 V max. 48 V max. 24 V		
Courant nominal	Contact Ag Contact Au	AC eff.	10 A 20 mA	max. 24 v		
Courant de coupure	Contact Ag	AC eff. AC eff. DC	min. 20 mA	max. 6 A bei cos φ 1 max. 3 A bei cos φ 0,6 max. 1 A		
Duran de consent de stoisons	Contact Au	DC	min. 5 mA	max. 20 mA		
Branchement électrique Protection	GWA4 GWA4/2	N 175 301-803, tripolaire avec contact de mise à la terre IP 54 selon CEI 529 (EN 60529), (capot transparent) IP 65 selon CEI 529 (EN 60529), (boîtier métallique)				
Réglage	En pression montante en position de montage verticale. Au choix, réglage possible sur place en pression montante ou descendante. Quand on s'écarte de la position de montage, il faut veiller à la modification du point de coupure.					
Tolérance de réglage	Ecart de ±15% du point tage en position vertical	15% du point de coupure par rapport à la valeur de consigne et mon- sition verticale.				

Cotes d'encombrement [mm] GW 500 A4

2.5 x 9 de profondeur pour fiche EN 175 301-803



M20 x 1.5 ou fiche pour boitier suivant DIN EN 175 301-803

4 x Ø 4.2 pour vis M4 ISO 1207, 912

Position de montage	Position de montage standard; quand on s'écarte de la position de montage, il faut veiller aux modifications du point de coupure : GW 500 A4 ca. ± 5 mbar
	Lorsqu'il est monté en position horizontale, le pressostat réagit à une pression supérieure.
	Lorsqu'il est monté à l'envers en position horizontale, le pressostat réagit à une pression inférieure.
	En position de montage intermédiaire, le pressostat réagit à une pression maximale supérieure ou inférieure à la valeur de consigne réglée.


9 0 0 0 3

Désignation

Exemple de commande

Modèle de pressostat
Pressostat GW A4
Plage de réglage
100 - 500 mbar
Matériau de contact
Ag
Branchement électrique
Connecteur d'appareil
Raccord de pression G1/4
V0; position 0

GW 500 A4 [Ag-G3-V0]



Accessoires pour pressostats GWA4	N° de commande
Kit: connecteur d'appareil G3, 3 pôles + T pour GWA4	219 659
Prises 3 pôles + T, gris GDMW pour GWA4, GWA4/2	210 318
Lampe fluorescente kit de montage 230 V jaune	231 773
Lampe fluorescente kit de montage 120 V jaune	231 772
DEL d'affichage kit de montage 24 V jaune	231 774
Lampe fluorescente kit de montage 230 V vert	248 239
DEL d'affichage kit de montage 24 V vert	248 240
Tubulure de mesure G 1/4 avec bague d'étanchéité (5 x)	230 398
Bouchon de fermeture G 1/4 avec bague d'étanchéité (5 x)	230 396
Kit de montage manostat double (pas /2-Version)	213 910
Equerre de fixation, métal	230 288

Pressostat pression pour gaz, air, fumées et gaz d'échappement

GW 500 A4 GW 500 A4/2

Bref rappel technique 1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa ≈ 10 mm WS

Pressostat

Pressostat

GW 500 A4/2 GW 500 A4

Prise électrique incluse

[Ag-G3-MS9-V0-VS3]

1 pièce

238 572



1 Pa = 0,01 mbar \approx 0,1 mm WS

p **†**min. p **†**max.

IP 65

Туре	Modèle	Numéro de cde	Numéro de cde	Plage de réglage		Différence de coupure [mbar]	Protec- tion
	[Ag-M-MS9-V0]	1 pièce	48 pièces	[mbar]	max.	p ★ min. p ★ max.	
GW 500 A4 Pressostat	GW 500 A4	157 060	-	100 - 500	± 15 % ↑□	≤ 10 ≤ 15	IP 54
	[Ag-G3-MS9-V0]	1 pièce	48 pièces	[mbar]	max.	p ♦ min. p ♦ max.	
GW 500 A4 Pressostat	GW 500 A4	218 270	-	100 - 500	± 15 % ↑[[]	≤10 ≤15	IP 54
Туре	Modèle	Numéro de cde	Numéro de cde	Plage de réglage		Différence de coupure [mbar]	Protec- tion
	[Ag-M-MS9-V0-VS3]	1 pièce	48 pièces	[mbar]	max.	p min. p max.	
GW 500 A4/2 Pressostat	GW 500 A4	237 804	-	100 - 500	± 15 % † 🔲	≤ 10 ≤ 15	IP 65

48 pièces

[mbar]

100 - 500

max.

Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique.

Karl Dungs S.A.S. 368 Allée de l'Innovation F-59810 Lesquin Téléphone +33 972 617 530 e-mail info.f@dungs.com Internet www.dungs.com

Karl Dungs GmbH & Co. KG **Karl-Dungs-Platz 1** D-73660 Urbach, Germany Téléphone +49 7181-804-0 Téléfax +49 7181-804-166 e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com