# rtum sowie Anderungen in Technik und Design vorbehal

# Seilzug-Wegsensor

# Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m

# **BMMS K50 analog - MAGRES**



BMMS K50 analog mit Flanschdose M12

#### Merkmale

- Magnetisches Abtastprinzip
- Auflösung: 12 Bit
- Analoge Schnittstelle 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA
- Messlänge bis 5 m
- Entfernbare Verschlüsse zum Abfluss von Wasser
- Teach-Eingänge

- Geringes Gewicht dank Kunststoff- und Aluminium-Gehäuse
- Erhältlich mit redundanten Absolutsignalen

Technische Daten - elekt	risch
Betriebsspannung	830 VDC
Verpolungsfest	Ja
Kurzschlussfest	Ja
Betriebsstrom typ.	35 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit	≤500 ms nach Einschalten
Ansprechzeit	<1 ms
Schnittstelle	Analog 010 V / 0,54,5 V / 420 mA / Auflösung: 12 Bit
Funktion	Lineare Positionsmessung
Linearität	±0,65 % des Messbereichs (d.M.)
Absolute Genauigkeit	±1,13 % d.M. (+25 °C) ±1,41 % d.M. (-40+85 °C)
Abtastprinzip	Magnetisch
Wiederholgenauigkeit typ.	5 mm
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
Programmierbare Parameter	Teach in für Messbereich
Diagnosefunktionen	Eigendiagnose Rücklesen der Ausgangsspannung
Werkseinstellung	Gesamter Messbereich Min. Ausgangswert bei 0 m Max. Ausgangswert bei 5 m

Technische Daten - mechanisch		
Schutzart DIN EN 60529	IP 65 (Drehgeber)	
Werkstoffe	Drehgeber-Gehäuse: Aluminium Seilzug-Gehäuse: PA6 GF30 Seil: Nichtrostender Edelstahl mit Polyamid ummantelt	
Betriebstemperatur	-40+85 °C	
Lebensdauer	Typ. >500000 Hübe	
Messlänge	5 m	
Seilbeschleunigung	≤50 m/s²	
Seildurchmesser	0,61 mm	
Einzugskraft	>3 N	
Auszugskraft	≤9 N	
Relative Luftfeuchte	95 % kurzzeitig betauend	
Widerstandsfähigkeit	DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms	
Masse ca.	400 g	
Anschluss	Flanschdose M12, 5-polig Flanschdose M12, 8-polig Kabel 2 m	
Biegeradius	Kabel: >55 mm	
Besondere Eigenschaften	Lackierte Elektronik	
Hinweis	Bitte beachten Sie zusätzlich die Montageanleitung	




# Seilzug-Wegsensor

Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m

# **BMMS K50 analog** - MAGRES

#### Bestellbezeichnung



Zubehör			
Stecker und Kabel			
10153968	Kabeldose M12, 5-polig, gerade, ohne Kabel		
11046266	Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel		
10156842	Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig, abgewinkelt, A-codiert, 5 m		
11144306	Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 5 m		
10146775	Kabeldose M12, 8-polig, gerade, ohne Kabel		

# Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m

# **BMMS K50 analog - MAGRES**

Beschreibung der Anschlüsse		
+Vs	Betriebsspannung des Seilzug-Wegsensors. (Bei redundanter Ausführung ist die doppelte Betriebsspannung (+Vs1/+Vs2) über Dioden entkoppelt).	
0 V	Masseanschluss des Seilzug-Wegsensors bezogen auf +Vs.	
lout	Stromausgang. Bürde: <500 Ω	
Uout	Spannungsausgang. Ausgangsstrom: max. 10 mA Lastwiderstand: >1 kΩ zwischen Uout / 0 V	
Set	Teacheingang. Ruhezustand: Low Pegel High: >0,7 x +Vs Pegel Low: <0,3 x +Vs Pull-Down Widerstand: 10 kΩ	
DV/Status	Diagnoseausgang/Teachausgang. R <sub>L</sub> - Vs: High: >(+Vs -1,0 V) Low: <3,0 V R <sub>L</sub> - GND: High: >(+Vs -3,0 V) Low: <1,0 V I <sub>Lmax</sub> = 10 mA Bei kurzzeitiger Störung wechselt DV für 1 s auf Low.	

#### **Teach Vorgang**

#### **Aktivierung Teach Vorgang**

Nach dem Einschalten Set-Eingang für >5 Sekunden auf HIGH und danach auf LOW Pegel setzen. DV/Status Ausgang: Oszilliert nach 5 Sekunden.

#### Position 1

Seilzug-Wegsensor auf die Position drehen, an der Spannung 1 / Strom 1 ausgegeben werden soll. Set-Eingang für 1 Sekunde auf HIGH setzen.

DV/Status Ausgang: Geht 3 Sekunden auf HIGH Pegel und oszilliert anschliessend.

#### Position 2


Seilzug-Wegsensor auf die Position drehen, an der Spannung 2 / Strom 2 ausgegeben werden soll. Set-Eingang für 1 Sekunde auf HIGH Pegel setzen.

DV/Status Ausgang: Geht 3 Sekunden auf HIGH Pegel und blinkt kurz auf.

Falls der Messbereich nicht eingehalten wird bzw. die Grenzen zu dicht beieinander sind, ist der Teach-Vorgang nicht erfolgreich und muss wiederholt werden.

#### Setzen/Wiederherstellen der Werkseinstellung

Set Eingang für 16 Sekunden auf HIGH Pegel setzen. DV/ Status Ausgang: Oszilliert nach 5 Sekunden. <u>Hinweis:</u> Der Seilzug-Wegsensor muss komplett eingezogen sein.



# Seilzug-Wegsensor

# Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m

# **BMMS K50 analog - MAGRES**

Anschluss	belegung				
Kabel für Anschlusskennziffer -5		Kabel redundant für Anschlusskennziffer -5			
Aderfarbe	arbe Analog-Signale U/5 V		Aderfarbe	Analog-Signa Y/7	ale Z
weiss	0 V	0 V	weiss	0 V	0 V
braun	+Vs	+Vs	braun	+Vs 1	+Vs 1
grün	d.u.	lout	grün	Uout 1	lout 1
gelb	Uout	d.u.	gelb	Uout 2	lout 2
grau	Set	Set	grau	Set 1	Set 1
rosa	DV/Status	DV/Status	rosa	DV/Status 1	DV/Status 1
Kabelschirn	n: Schirm mit G	Sehäuse verbunden	blau	Set 2	Set 2
Kabeldaten: 6 x 0,14 mm <sup>2</sup>		rot	DV/Status 2	DV/Status 2	
			schwarz	0 V	0 V
			violett	+Vs 2	+Vs 2
			Kabelschirn	n: Schirm mit G	ehäuse verbunden
			Kabeldaten	: 10 x 0,14 mm <sup>2</sup>	!

#### Flanschdose M12, 5-polig für Anschlusskennziffer -N

Pin	n Analog-Signale		
	U/5	V	
1	0 V	0 V	
2	+Vs	+Vs	
3	d.u.	lout	
4	Uout	d.u.	
5	Set	Set	



# Flanschdose M12, redundant, 2 x 5-polig

für Anschlusskennziffer -M

Pin	Flanschdose 1	Flanschdose 2
1	0 V	0 V
2	+Vs 1	+Vs 2
3	Uout 1 (Y/7)	Uout 2 (Y/7)
	lout 1 (Z)	lout 2 (Z)
4	DV/Status 1	DV/Status 2
5	Set 1	Set 2



#### Flanschdose M12, 8-polig für Anschlusskennziffer -Q

Pin	Analog-Signale	
	U/5	V
1	0 V	0 V
2	+Vs	+Vs
3	d.u.	lout
4	Uout	d.u.
5	Set	Set
6	DV/Status	DV/Status
7	n.c.	n.c.
8	n.c.	n.c.



### Flanschdose M12, redundant, 8-polig

für Anschlusskennziffer -Q

Pin	Analog-Signale	
	Y/7	Z
1	0 V	0 V
2	+Vs	+Vs
3	Uout 1	lout 1
4	Uout 2	lout 2
5	Set 1	Set 1
6	DV/Status 1	DV/Status 1
7	Set 2	Set 2
8	DV/Status 2	DV/Status 2






# Seilzug-Wegsensor

# Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m


# **BMMS K50 analog** - *MAGRES*

#### Abmessungen

#### **BMMS K50 Kabel radial**



#### BMMS K50 Flanschdose M12



# rrtum sowie Anderungen in Technik und Design vorbehalten.

# Seilzug-Wegsensor

Analogausgang / redundant Messlänge absolut bis 5 m

**BMMS K50 analog - MAGRES** 

#### Abmessungen

## BMMS K50 Flanschdose 2 x M12

