# · Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

# Sinus Drehgeber

## Durchgehende Hohlwelle bis ø75 mm 1024...5000 Sinusperioden pro Umdrehung

### **HOGS 14**



HOGS 14

### Merkmale

- Durchgehende Hohlwelle bis ø75 mm
- Bis 5000 Sinusperioden pro Umdrehung
- Geringer Oberwellenanteil (patentierte LowHarmonics-Technik)
- SinCos-Ausgangssignale höchster Güte

Technische Daten - elektrisch	
Betriebsspannung	5 VDC ±5 % 926 VDC
Betriebsstrom ohne Last	≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung	10245000
Phasenverschiebung	90°
Referenzsignal	Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip	Optisch
Ausgangssignale	K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen	SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude	≤20 mV
Oberwellen typ.	-50 dB
Überlagerter Gleichanteil	≤20 mV
Bandbreite	200 kHz (-3 dB)
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Störaussendung	EN 61000-6-3
Zulassungen	CE, UL-Zulassung / E256710


Technische Daten - mechanisch		
Baugrösse (Flansch)	ø158 mm	
Wellenart	ø4075 mm (durchgehende Hohlwelle)	
Zulässige Wellenbelastung	≤350 N axial ≤500 N radial	
Schutzart DIN EN 60529	IP 55	
Betriebsdrehzahl	≤6300 U/min (mechanisch)	
Betriebsdrehmoment typ.	15 Ncm	
Trägheitsmoment Rotor	16,5 kgcm² (ø70)	
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium Welle: Edelstahl	
Betriebstemperatur	-20+85 °C	
Widerstandsfähigkeit	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms	
Anschluss	Klemmenkasten	
Masse ca.	2,5 kg	

# Irrtum sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

# Sinus Drehgeber

Durchgehende Hohlwelle bis ø75 mm 1024...5000 Sinusperioden pro Umdrehung

### **HOGS 14**



Sinusperioden
---------------

1024 5000

Stecker und Kabel		
Sensorkabel für Drehgeber		
Montagezubehör		
Drehmomentstütze M6, Länge 67-70 mm		
Drehmomentstütze M6, Länge 120-130 mm (kürzbar ≥71 mm)		
Drehmomentstütze M6, Länge 425-460 mm (kürzbar ≥131 mm)		
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67-70 mm		
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120-130 mm (kürzbar ≥71 mm)		
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425-460 mm (kürzbar ≥131 mm)		
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6		
Diagnosezubehör		
Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100		
-		



# Sinus Drehgeber


# Durchgehende Hohlwelle bis ø75 mm 1024...5000 Sinusperioden pro Umdrehung

### **HOGS 14**

# Ausgangssignale Bei positiver Drehrichtung 2.5 V $360^{\circ} \text{ el.}$ Cos = [K1] - [K1] $90^{\circ} \text{ el.}$ [K0] - [K0] (Nullimpuls)

### Anschlussbelegung

### Ansicht A - Anschlussklemmen Klemmenkasten



Beschreibung	der Anschlüsse
±I IR	Retriebssnannun

Baumer


+UB	Betriebsspannung (für das Gerät)
<u>⊥; </u>	Masseanschluss (für die Signale)
≟; ₼	Erdungsanschluss (Gehäuse)
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1
<del>K1</del> ; <del>A</del> ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1)
<u>K2; B;</u> B−	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) invertiert
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal)
<del>K0</del> ; <del>C</del> ; <del>R</del> ; R-	Nullimpuls (Referenzsignal) invertiert
dnu	Nicht benutzen

# Sinus Drehgeber

Durchgehende Hohlwelle bis ø75 mm 1024...5000 Sinusperioden pro Umdrehung

### **HOGS 14**

# Abmessungen



4