

Befestigungssatz 054



Merkmale

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Bestellbezeichnung

11066077 Befestigungssatz 054

Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (DIN 7985 - TX10) mit zwei Distanzhülsen 7 mm

Abmessungen



Z00426

Montagezeichnung

