# Zubehör

# Montagezubehör

### **Befestigungssatz 019**



#### Merkmale

- Für Anwendungen mit hoher Dynamik.

#### Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.

### Bestellbezeichnung

11073114

Drehmomentstütze, 3-armig, Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3 (Befestigungssatz 019)


#### Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, drei Schrauben M3 x 6 (DIN 7985 - TX10)

### Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H00 HT, ITD22H00, ITD22H00 SIL

# Abmessungen



### Montagezeichnung

