

## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten



## Leistungsmerkmale

- Für korrosive Gase und Flüssig-
- Klasse 1 nach EN 13190
- Fernleitung 0.5 bis 30 m
- Mechanische oder induktive Kontakte
- Medienberührte Teile und Gehäuse aus Edelstahl
- Option: Gehäusematerial 1.4404 (316L) für aggressive Umgebungsbedingungen

## Anwendungsbereiche

- Lebensmittel & Getränke
- Öl & Gas / Chemische Industrie
- Labor- und Medizintechnik
- Energie

$\langle \epsilon_x \rangle$



Tec	hni	sc	he	Dat	en

Nenngrösse	100, 160 mm
Anzeigebereiche	-200 800°C
Genauigkeit	Klasse 1 (nach EN 13190)
Schutzart	IP 65 (EN 60529)
Tauchrohr	Edelstahl 1.4541 (AISI 321)
Fernleitung	Edelstahl 1.4541 (AISI 321) max. Länge 30 m
Gehäusering	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sichtscheibe	Mehrschichtensicherheitsglas
Zeigerwerk	Messing
Gehäusedichtung	Elastomer
Zifferblatt	Aluminium, weiss
Zeiger	Aluminium, schwarz
Zubehör	Verschraubungen und Schutzrohre siehe Datenblatt: B51.01 (AGF/AGW) und T6.215 (Ø 8)
Übertemperatur-	130 % F.S.

**ATEX** Nur für induktive Kontakte (Typ 8xxx)

> Bauartzulassung DEKRA 14 ATEX 0034 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-11: 2007 EN 61241-11 : 2006

Markierung **C**€ 0344 (€x) II 2 G

Ex ia IIC T4 Gb

⟨E₂ II 2 D

Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Db

Elektrische Daten  $\begin{array}{rcl}
\overline{U_{\text{max}}} & = & 20 \text{ Vdc} \\
\overline{I_{\text{max}}} & = & 60 \text{ mA}
\end{array}$  $I_{\text{max}}^{\text{max}} = 00 \text{ m.}$   $P_{\text{max}}^{\text{max}} = 130 \text{ mW}$ 

Sensortyp: SI2-K08-Y1 (Turck)

Diese Zertifizierung gilt für den Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit den Höchstwerten, wie oben und in der Gebrauchsanweisung und im Zertifikat des Sensors aufgeführt.

Optionen	
Gehäuse und Ring Edelstahl 1.4404 (316L)	Code 0110
Zeigerwerk Edelstahl	Code 0651
Prozessverschraubungen (s. Tabelle auf S. 4/5)	Code 73xx
Ölfüllung (Paraffinöl, Ondina)	Code 0777
Schrauben mit Loctite gesichert	Code 0799
Genauigkeit +/- 0.6 % F.S.	Code 0840

Kundenspezifische Tauchrohrlänge (1)	Code 9003_xxxx
Rote Marke	Code 9700
Grüne Marke	Code 9701
Edelstahlschild mit Befestigungsdraht	Code 9941

festigkeit

Seite 1 / 7


 $<sup>^{(1)}</sup>$  xxxx = L in mm.



## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten


## Abmessungen in mm

Typ D (Code 11)




Nonneräass	Abmessungen	
Nenngrösse	100	160
Α	101	161
В	104	108
K	92	122

Typ C (Code 21)



Namariaaa	Abmessungen		
Nenngrösse	100	160	
Α	101	161	
В	80	83	
С	13	13	
D	132	196	
н	5.5	6	
Р	116	178	
K1	92	122	
K2	15	0	


Typ B (Code 22)



Nenngrösse	Abmessungen		
	100	160	
Α	101	161	
В	110	114	
С	19	19	
D	132	196	
Н	5.5	6	
Р	116	178	
K	92	122	

Nenngrösse	Abmessungen	
Nemigrosse	100	160
Α	101	161
В	80	83
C1	26	0
C2	10	0
D	132	196
Н	5.5	6
Р	116	178
K1	123	126
K2	15	0
		I.

## Typ A (Code 31)




Seite 2 / 7



## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten

## Abmessungen in mm


## Typ E (Code 32)




Nonneriose	Abmessungen		
Nenngrösse	100	160	
Α	101	161	
В	110	114	
D	132	196	
Н	5.5	6	
Р	116	178	
K	92	122	

Typ G (Code 53)

Nonneriose	Abmessungen	
Nenngrösse	100	160
Α	101	161
В	84	88
С	25	0
D	112	180
E	109	113
Р	75	139
K1	128	131
K2	15	54



Typ D (Code 61)



Namariana	Abmessungen	
Nenngrösse	100	160
Α	101	161
В	104	108
K	92	122



## Art der Fernleitung

Тур	Code	Modell	Ø d in mm	Tmin in °C	Tmax in °C
Edelstahl 1.4541 (321) ohne Schutz	6		2	- 250	+ 800
Edelstahl 1.4541 (321) mit PVC-Beschichtung	7	d	4	- 60	+ 120
Edelstahl 1.4541 (321) mit Edelstahl Schutz 1.4301 (304)	В	JUNUALIANAN d	6	- 260	+ 800
Edelstahl 1.4541 (321) mit Edelstahl Schutz 1.4301 (304) und PVC- Beschichtung	С	d	7.5	- 60	+ 120

## Prozessverschraubungen

Ausführung	Code	Verschraubung	HEX-1	HEX-2	Т	Tauchrohr- durchmesser (mm)
	731A	G¼	22	-	7	Ø 6 bis 8
L-cap. 30 L	731B	G¾	27	-	9	Ø 6 bis 11
HEX-1	731C	G½	27	-	9	Ø 6 bis 15
0	731D	G¾	32	-	9	Ø 6 bis 20
Ls	731E	G1	41	-	13	Ø 6 bis 20
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	731P	M18 x 1.5	27	-	8	Ø 6 bis 12
Überwurfmutter (Standard)	731Q	M20 x 1.5	27	-	9	Ø 6 bis 14
Oberwarmutter (Standard)	731R	M24 x 1.5	32	-	9	Ø 6 bis 18
L-cap. 30 L	732C	G½	27	-	14	Ø 6 bis 15
	732D	G³⁄4	32	-	16	Ø 6 bis 20
Überwurfmutter (lange Ausführung)	732E	G1	41	-	18	Ø 6 bis 20
	733A	G¼	17	-	12	Ø 6 bis 8
L-cap. 40 L	733B	G%	22	-	12	Ø 6 bis 11
HEX-1 3	733C	G½	22	-	14	Ø 6 bis 15
	733D	G¾	30	-	16	Ø 6 bis 20
T	733E	G1	36	-	18	Ø 6 bis 20
	733P	M18 x 1.5	22	-	12	Ø 6 bis 12
drehbare Verschraubung (Standard)	733Q	M20 x 1.5	22	-	14	Ø 6 bis 14
dictibate versoritationing (etailidate)	733R	M24 x 1.5	27	-	14	Ø 6 bis 18
L-cap. 50 L	734C	G½	22	-	20	Ø 6 bis 15
T Ls	734D	G3/4	30	-	20	Ø 6 bis 20
drehbare Verschraubung (lange Ausführung)	734E	G1	36	-	25	Ø 6 bis 20



## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten

#### Prozessverschraubungen Tauchrohr-Ausführung Verschraubung HEX-1 HEX-2 Т Code durchmesser (mm) 735A G1/4 27 22 12 Ø 6 bis 8 G% 27 22 Ø 6 bis 11 735B 12 L-cap.G1/2 27 14 Ø 6 bis 15 22 735C G3/4 Ø 6 bis 20 735D 27 27 16 735E G1 27 36 18 Ø 6 bis 20 27 1/4 NPT 22 14 Ø 6 bis 8 735H ½ NPT 27 22 20 Ø 6 bis 15 735J ¾ NPT 735K 27 27 20 Ø 6 bis 20 735L 1" NPT 27 36 25 Ø 6 bis 20 M18 x 1.5 27 22 12 Ø 6 bis 12 735P M20 x 1.5 27 22 14 Ø 6 bis 14 735Q Überwurfmutter + Doppelnippel M24 x 1.5 27 27 14 Ø 6 bis 18 735R G1/4 22 27 12 Ø 6 bis 11 736A 22 736B G3/8 27 12 Ø 6 bis 14 G1/2 22 27 14 Ø 6 bis 18 736C L-cap. 736D G3/4 22 32 16 Ø 6 bis 23 HFX-1736E G1 22 36 18 Ø 6 bis 30 736H 1/4 NPT 22 27 14 Ø 6 bis 13 ½ NPT 22 27 20 Ø 6 bis 20 736J ¾ NPT 22 27 20 Ø 6 bis 25 736K 736L 1" NPT 22 36 25 Ø 6 bis 32 M18 x 1.5 22 27 12 Ø 6 bis 16 736P M20 x 1.5 22 27 14 Ø 6 bis 18 736Q verschiebbare Verschraubung auf dem Verlängerungsrohr M24 x 1.5 22 27 Ø 6 bis 22 736R 14 G1/4 22 27 12 Ø 6 bis 11 737A G% 22 27 12 Ø 6 bis 14 737B 737C G1/2 22 27 14 Ø 6 bis 18 G3/4 22 32 16 Ø 6 bis 23 737D 737E G1 22 36 18 Ø 6 bis 30 1/4 NPT 737H 22 27 14 Ø 6 bis 13 Ø 6 bis 20 ½ NPT 22 27 20 737J 737K ¾ NPT 22 27 20 Ø 6 bis 25 737L 1" NPT 22 36 25 Ø 6 bis 32 M18 x 1.5 22 27 12 Ø 6 bis 16 737P M20 x 1.5 22 Ø 6 bis 18 27 14 737Q verschiebbare Verschraubung auf der Fernleitung M24 x 1.5 22 27 14 Ø 6 bis 22 737R 738A G1/4 22 27 12 Ø 6 bis 8 G3/8 22 27 12 Ø 6 bis 11 738B G1/2 22 27 14 Ø 6 bis 15 738C L-cap G3/4 738D 22 32 16 Ø 6 bis 20 HEX-1738E G1 22 36 18 Ø 6 bis 20 1/4 NPT 22 27 14 Ø 6 bis 8 738H ½ NPT 22 27 20 Ø 6 bis 15 738J ¾ NPT 22 27 20 Ø 6 bis 20 738K 738L 1" NPT 22 36 25 Ø 6 bis 20 22 27 M18 x 1.5 12 Ø 6 bis 12 738P M20 x 1.5 22 27 Ø 6 bis 14 14 738Q verschiebbare Verschraubung auf dem Tauchrohr M24 x 1.5 22 Ø 6 bis 18 738R

Anmerkung: Mindesteintauchtiefe: siehe Tabelle auf Seite 6

Seite 5 / 7



## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten

## Anzeigebereiche

Code	Messbe	reiche
	°C	
69T	-200	50
77T	-120	40
76T	-100	50
74T	-80	40
68T	-70	50
50T	-60	40
65T	-40	40
55T	-30	170
51T	-30	70
61T	-30	30
84T	-20	100
54T	-20	60
52T	-20	40
11T	0	60
27T	0	80

Code	Messbe	roiobo
Code		reiche
	°C	
12T	0	100
20T	0	120
13T	0	160
22T	0	200
14T	0	250
23T	0	300
15T	0	400
25T	0	500
16T	0	600
82T	0	800
30T	100	500

Code	Messbe	reiche
	°F	
68U	-100	120
09U	-50	120
U80	-40	160
02U	0	200
03U	0	250
04U	0	300
05U	0	400
06U	0	500
20U	30	250
13U	30	320
22U	30	400
23U	30	580
15U	30	750
28U	100	800
29U	200	1000


Code	Messbe	ereiche	(Dop	pelskale	·)
	°C		1	°F	
51V	-30	70	/	-40	160
68V	-70	50	/	-100	100
55V	-30	170	/	0	350
11V	0	60	/	30	140
20V	0	120	/	30	250
13V	0	160	/	30	320
14V	0	250	1	30	500
15V	0	400	/	30	750
16V	0	600	1	100	1100

## Minimale Eintauchlänge Ls (mm)

	Durc	hmess	er des	Tauchr	ohres (	mm)	
Ø6	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 14	Ø 16
70	35	30	25	20	18	15	13
120	60	45	35	30	25	20	17
190	90	60	55	45	35	30	25
-	135	100	80	65	55	40	30
-	170	130	100	80	65	50	40
-	-	190	150	120	95	70	55
Läng	je des 1	temper	aturem	pfindlio	chen Te	ils Ls (	(mm)

F	e	rnleit	ungslä	nge (m	)
≤ 2		≤ 5	≤ 10	≤ 20	≤ 30
160		160	160	160	160
80		80	80	80	100
60		-	-	-	-
-	1	60	-	-	80
-		-	60	-	-
-		-	-	60	-
Min		Temp	eraturs	panne	(°C)

## Standardausführung mit glattem Tauchrohr (ohne Prozessanschluss)



#### Ermittlung der Tauchrohrlänge:


- 1. Wählen Sie in der rechten Tabelle die erste Spalte, die Ihre Fernleitungslänge abdeckt.
- 2. Gehen Sie in dieser Spalte nach unten bis zum ersten Wert, der nicht grösser ist als Ihre Temperaturspanne.
- 3. Gehen Sie waagerecht in die linke Tabelle in die Spalte Ihres gewählten Tauchrohrdurchmessers.
- 4. Lesen Sie die minimale Länge des temperaturempfindlichen Teils des Tauchrohres ab, die Ihrer Auswahl entspricht.

Wenn dies zu lang ist, wählen Sie einen grösseren Tauchrohrdurchmesser, einen höheren Messbereich oder eine kürzere Fernleitung.

### Beispiel:

4 m Fernleitung, -20 ... 40 °C (Spanne = 60 °C), Tauchrohr Ø 10 mm: Minimale Länge des temperaturempfindlichen Teils:

Ls ≥ 80 mm





## Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten

ı	TSFE		П	-	2 x	<b>x</b> .	.			.	XXX	١.	ХX	 XXXX
<u>Modell</u>														
Gasdruckthermometer mit Fernleitung und Kontakten lenngrösse	TSFE													
loo mm		1 0	0											
160 mm		1 6	0											
				-										
Sehäuse					_									
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)					2									
Montageart Direktmontage, Fernleitung unten					1	1								
Frontring für Tafeleinbau, Fernleitung unten					2									
Frontring für Tafeleinbau. Fernleitung rückseitig zentrisch					2	2								
Rückseitiger Flansch für Wandmontage, Fernleitung unten						1								
Rückseitiger Flansch für Wandmontage, Fernleitung rückseitig zentrisch Frontring und Befestigungsbügel für Tafeleinbau, Fernleitung rückseitig e		h				2								
Messgerätehalter für Wandmontage, Fernleitung unten	XZEHUISCI	11				1								
Woodgordtonditor for Franchicing Griffonding anton						٠.								
<u>auchrohrdurchmesser</u>							4							
6 mm 8 mm							4							
9 mm							À							
0 mm							В							
1 mm							2							
2 mm							C							
14 mm 16 mm							7 D							
Art der Fernleitung							U							
Edelstahl 1.4541 ohne Schutz, Ø 2.0 mm (bis 800 °C)								6						
Edelstahl 1.4541 mit PVC, Ø 4.0 mm (bis 120 °C)								7						
Edelstahl 1.4541 mit Edelstahl Schutz 1.4301, Ø 6.0 mm (bis 800 °C)	٥٥١							В						
Edelstahl 1.4541 mit Edelstahl Schutz 1.4301 + PVC, Ø 7.5 mm (bis 120 Fauchrohr, Einbaulänge L	C)							С						
100 mm									2					
160 mm									4					
250 mm									6					
400 mm 600 mm									7					
1000 mm									9					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									0					
Masseinheiten / Anzeigebereiche											xxT xxU			
<pre>Masseinheiten / Anzeigebereiche C</pre>										•	xxT xxU xxV			
Masseinheiten / Anzeigebereiche CC F CC / °F (Doppelskale)										•	xxU			
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C 'F 'C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge											xxU		10	
Masseinheiten / Anzeigebereiche CC F CC / °F (Doppelskale)										-	xxU		10 30	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m										-	xxU		30 60	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m										•	xxU		30 60 90	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m										-	xxU		30 60 90 A2	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m											xxU		30 60 90	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 2 m 5 m											xxU		30 60 90 A2 A5	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F F C / °F (Doppelskale) F Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m Wechanische Kontakte (Magnetspringkontakte)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5 0 0 1
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NO/NC) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NO) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO, getrennte Stromkreise)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033
Masseinheiten / Anzeigebereiche C FF C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NO/NC, getrennte Stromkreise)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5056
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (2) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) (1)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5056
Masseinheiten / Anzeigebereiche C FF C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NO/NC, getrennte Stromkreise)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5056
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) Kontakt öffnet (NC) Kontakt öffnet (NC) Mechsler (SPDT) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt schliesst (NO/NO) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NO) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5056 5066
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) Kontakt öffnet (NC) Kontakt öffnet (NC)  Wechsler (SPDT) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt schliesst (NO/NO) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt öffnet (NC/NC) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5001 5002 5003 5011 5012 5022 5033 5055 5066 5065
Masseinheiten / Anzeigebereiche C C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 30 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NC/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5056 5065
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 80 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt öffnet (NO) (1) 1.Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5066 5066
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale) Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 80 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1. Kontakt öffnet (PDT) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) getrennte Stromkreise) 1. Kontakt öffnet (NO) (1) 1. Kontakt öffnet (NO) (1) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1) 1. Kontakt schliesst / 2. Kontakt öffnet (NO/NC) (1)	(1)										xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5066 5066 3001 3002
Masseinheiten / Anzeigebereiche C F C / °F (Doppelskale)  Fernleitungslänge 1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 20 m 80 m  Mechanische Kontakte (Magnetspringkontakte) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) Wechsler (SPDT) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NC/NO) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC) (1) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO) (1) 1.Kontakt schliesst / 2.Kontakt schliesst (NO/NO, getrennte Stromkreise) 1.Kontakt öffnet / 2.Kontakt öffnet (NC/NC, getrennte Stromkreise) (1) 1.Kontakt öffnet (NO) (1) 1.Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt schliesst (NO) (1) Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1) 1.Kontakt öffnet (NC) (1)											xxU		30 60 90 A2 A5 B0	5002 5003 5011 5012 5021 5022 5033 5055 5056 5065